

SUELOS & SUPERVISION

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y
CONTROL DE CALIDAD.

Av. De Los Insurgentes No. 5920-6,
Colonia Alamos de San Lorenzo,
Cd. Juárez, Chihuahua, México.

ATN.: ARQ. FRANCISCO JAVIER ARROYOS S.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

P R E S U P U E S T O

OBRA :	CONTROL DE CALIDAD / 24 MUESTRAS BACHEO
TRAMO :	EN PLANTA Y VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
LOCALIZACION:	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO.
OBJETIVO :	ENSAYES DE MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)

C O N C E P T O	UNID.	CANT.	P. U.	IMPORTE
CONTROL DE CALIDAD / BACHEO CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA DE FABRICACION Y TIRO EN CAMPO DE LA MISMA. INCLUYE: MUESTREO DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA. MUESTREO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMPO. TRANSLADO DE LOS MUESTREOS A LABORATORIO. DETERMINACION DE ANALISIS GRANOLUMETRICO DETERMINACION DE CONTENIDO ASFALTICO. ELABORACION DE PASTILLAS MARSHALL PARA DETERMINAR ESTABILIDAD MARSHALL, FLUJO Y VACIOS. INFORME DE RESULTADOS. NOTA: ESTOS ENSAYES SE REALIZAN A NORMAS ESTABLECIDAS DE LA S.C.T.	MUESTRA	24.00	\$3,876.54	\$93,036.96
SUB -TOTAL.				\$93,036.96
8 % IVA.				\$7,442.96
TOTAL.				\$100,479.92

OBSERVACIONES:

SON: (CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

c.c. archivo.:

ING. FERNANDO ARAGON GONZALEZ
SUELOS & SUPERVISION